

<p>整改任务</p>	<p>蜀道铁路运营集团所属 6 个铁路货场，均存在露天堆放散货、无喷淋设施、围挡不全等问题。</p>
<p>整改责任单位</p>	<p>川铁（泸州）铁路有限责任公司 川铁（宜宾）铁路有限责任公司</p>
<p>整改目标</p>	<p>对货场无作业的露天堆放散货进行全面苫盖，同时根据实际情况增加环保设备设施，进一步减少货场扬尘，并满足污水不外排等环保要求，规范货场管理。</p>
<p>整改措施</p>	<p><b>1. 叙永站：</b>计划在 2023 年 10 月底前逐步配齐苫盖篷布、雾炮、喷淋机等环保设施，配合现有的抑尘大棚、洗轮机及喷淋雾炮，减少散货运输、装卸及堆放过程中可能带来的污染；围挡不全问题，统计需砌补围挡面积，围挡缺失的地方重新浆砌，围挡残破的地方立即砌补，计划在 2023 年 6 月底前整改完毕。（泸州铁路公司）</p> <p><b>2. 震东站：</b>配置喷淋设施，并对堆放的石料严格按照要求进行苫盖。（泸州铁路公司）</p> <p><b>3. 龙山站：</b>安设喷淋设施，配备洒水车在散货装卸时将喷淋开启，进行湿法作业，严控扬尘。（泸州铁路公司）</p>

<p>整改措施</p>	<p><b>4.筠连、沐滩站：</b>2023年7月前分别在沐滩车站、筠连车站增购两台雾炮机，2023年9月前增购一台洒水车，配合现有雾炮机开展抑尘工作，同时增购篷布使其能完全满足货场不作业堆码全面苫盖的要求。（责任单位：宜宾铁路公司）</p> <p><b>5.狮子坝站：</b>货场现有抑尘大棚、喷淋设备、洗轮池等环保设备，在装卸作业时进行湿法作业，装卸后立即清扫货场，严控扬尘。（责任单位：宜宾铁路公司）</p> <p><b>6.长效监管措施：</b>2023年10月底前，修订完善环保设施设备管理制度，建立健全环保设施设备使用、保养和管理长效机制，形成考核评价制度。（责任单位：泸州铁路公司、宜宾铁路公司）</p>
-------------	--

<p>整改主要工作及成效</p>	<p><b>一、川铁（泸州）铁路有限责任公司</b></p> <p>1.修补叙永站货 8 线旁货场围挡: 2023 年 5 月, 泸州铁路公司按照督查整改要求, 对叙永站 8 线旁货场围挡进行了修补并验收。</p> <p>2.震东站: 2022 年 12 月, 完成喷淋安设, 2023 年 9 月, 因货 4 线修建铁路设施快速定量装车系统, 原装卸点开挖施工, 喷淋设施已由货主方(叙永新材料公司) 撤除。快速定量装车系统施工期间, 作业时按照《川铁建筑新材料(叙永) 有限公司震东站临时装车点环保实施方案》执行, 采用雾炮和洒水车降尘;</p> <p>3.龙山站: 2023 年 3 月, 完成喷淋安设, 2023 年 10 月, 龙山站配备洒水车;</p> <p>4.叙永站: 2023 年 3 月, 新购置并安设雾炮机 2 台, 2023 年 9 月, 叙永站 13 线仓库新安设喷雾 1 套, 配合既有大棚、洒水车、喷淋设备开展日常货场降尘作业。</p> <p>5.修订完善设备使用管理相关制度并严格落实:在 2023 年 10 月底前修订完善了《环境保护管理制度》《环境保护工作目标管理考核办法》两项制度, 在制度对设备的使用, 维护保养, 台账记录等作了明确要求, 并常态化开展日常检查, 督促新修订制度的落实。</p>
------------------	--

<p>整改主要工作及成效</p>	<p><b>二、川铁（宜宾）铁路有限责任公司</b></p> <p>1.狮子坝站：严格要求货主在作业期间利用抑尘大棚、喷淋设备、洗轮池等环保设备严控扬尘；</p> <p>2.沐滩站：公司已于7月前增购2台雾炮机和1台洒水车，常态化开展货场清扫，配合使用现有压滤机和洗轮池设备对货场进行清洁降尘，同时增购了篷布，满足未作业堆码遮盖需要。</p> <p>3.筠连站：公司于7月前增购2台雾炮机，10月底增购1台洒水车，常态化开展货场清扫，配合既有2台雾炮机开展日常降尘、清洁工作；</p> <p>4.修订印发《环境保护工作目标管理考核办法》，环保设备使用部门制定了环保设备管理制度及雾炮机、洒水车的使用、操作规程，逐步健全环保管理制度体系，完善环保设备的使用、维修台账。</p>
------------------	---

